




PROGETTO ESECUTIVO – ESEMPIO REALE

EX CASA DEL FASCIO PARTICOLARI COSTRUTTIVI




LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO PER FONDAZIONI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA




AMMORSATURA TRA MURATURA ESISTENTE E NUOVA MURATURA

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORI ARMATI E INIETTATI




LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PROIEZIONI:
 Vedute: sezione di ferro Ø22 D.R. 16/07/98 e D.R. 26/11/97 e nota
 sezione di ferro Ø22 D.R. 16/07/98 e D.R. 26/11/97 e nota
 sezione di ferro Ø22 D.R. 16/07/98 e D.R. 26/11/97 e nota

CHIUSURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE IN MURATURA DI MATTONI PIENI


LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "CUCI-CUCI"



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



AMMORSATURA TRA MURATURA ESISTENTE E NUOVA MURATURA




MATERIALE:
 Nuove murature: blocchi sempre 20x40x20 cm
 Ammortature: mattoni pieni
 Acciaio: FALSA
 Malta cementizia: ambiente F3x3-D500 su periferia

AMMORSATURA 1:
 1.2 periferia Ø20 L=40 cm
 in senso trasversale F12 L=40 cm
 malta F2000, insondare 70cm

AMMORSATURA 2:
 ammortatura
 in senso trasversale e lungo parete
 insondare circa 70cm

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORI ARMATI E INIETTATI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PARTICOLARE PERFORI ARMATI AMMORSATURE PARETI



PREVISIONI:

MATERIALE: insonda tipo FALSA non (senza ASD 316),
 malta cementizia ambiente F3x3 > 300cm


FASE ESECUTIVA:

- insondatura
- buche forate mediante siringa cementizia
- iniezione e ammortatura forata

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORI ARMATI E INIETTATI




LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



INDICAZIONI:
 n. B. Sezione e sezione d'origine: 10mm
 Il numero del "NOI" viene cancellato in caso per le SL.

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PIATTABANDE



CONSOLIDAMENTO ARCHITRAVI




PRESCRIZIONI

MATERIALI: malta cementizia antistrada R'cs>30Mpa
 metallo inox
 acciaio inox Fx302B per i profili ed i piastelli
 acciaio tipo F80444 per le opere in c.a.

La posizione dell'architrave dovrà essere concordata preventivamente con la d.d.A.


N.B. Particolare valido anche in presenza di architrave esistenti di natura diversa da quello di arco



PRESCRIZIONI La posizione dell'architrave deve essere in corrispondenza con la posizione dell'apertura.
MATERIALI malta cementizia anidrata Kca-3240
 martellati piani
 acciaio tipo Fe360B per i profili ed i piattelli
 acciaio tipo Fe360A per le viti a cune.



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA




Particolare A
Parte T 44.8cm



CATENE IN FERRO LAVORATO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA




PARTICOLARE CAPOCHIAVE C3

CATENE IN FERRO LAVORATO




LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PARTICOLARE CAPOCHIAVE C4

CATENE IN FERRO LAVORATO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PARTICOLARE TIRANTI ATTRAVERSO I MURI

CATENE IN FERRO LAVORATO

MATERIE:
 acciaio tipo FeB32K - Tiranti
 acciaio tipo Fe360B - Piatti
 acciaio tipo FeB44K - Barre perforate

