



# **PROGETTO ESECUTIVO – ESEMPIO REALE**

## **EX CASA DEL FASCIO RILIEVO FOTOGRAFICO – LAVORI S.A.L.**



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Provveditorato alle Opere Pubbliche per L'Umbria - Perugia  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Lavori di consolidamento e restauro statico, intervento di ripristino  
con miglioramento sismico del "ex palazzo del Fascio" in Assisi

Ubicazione dell'opera

COMUNE DI ASSISI  
Corso Mazzini, 8

Committente

Dott. Ing. Donato Carlea  
Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per L'Umbria

Data

RESPONSABILE DEI LAVORI: Arch. Sara Bianco

Scala

COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Ing. Francesco Longarini

Fav. N:

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Francesco Longarini

DIRETTORI OPERATIVI PER LE  
OPERE STRUTTURALI E IMPIANTI: Ing. Antonio Borri  
Ing. Riccardo Venturini

**RILIEVO FOTOGRAFICO**

**LAVORI S.A.L. N°3**

IMPRESA LUPO ROCCO SRL - Via Cagliari, 19 04034 GAETA (LT)

**LONGARINI PROGETTAZIONI**  
Via G. Mameli, 29 - 06124 PERUGIA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CATENE IN FERRO LAVORATO



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CATENE IN FERRO LAVORATO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CATENE IN FERRO LAVORATO



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CATENE IN FERRO LAVORATO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CERCHIATURE IN ACCIAIO SU FINESTRE





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CERCHIATURE IN ACCIAIO SU FINESTRE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CERCHIATURE IN ACCIAIO SU FINESTRE



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "SCUCI-CUCI"

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "SCUCI-CUCI"



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "SCUCI-CUCI"

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "SCUCI-CUCI"



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA A "SCUCI-CUCI"

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



SARCITURA DI LESIONI ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



SARCITURA DI LESIONI ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



SARCITURA DI LESIONI ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA



## Facoltà di Ingegneria

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



SARCITURA DI LESIONI ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



SARCITURA DI LESIONI ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PIATTABANDE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PIATTABANDE



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CHIUSURA DI VANI DI PORTE O FINESTRE IN MURATURA DI  
MATTONI PIENI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



ISPESSENTAMENTO DI MURATURE SOTTILI MEDIANTE MURATURA DI  
MATTONI PIENI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



ISPESSENTO DI MURATURE SOTTILI MEDIANTE MURATURA DI  
MATTONI PIENI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



ISPESSENTO DI MURATURE SOTTILI MEDIANTE MURATURA DI  
MATTONI PIENI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



PULITURA ACCURATA ALL'INTRADOSSO DI SOFFITTI A VOLTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



RABBOCCATURA E STILATURA DEI GIUNTI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI




## Facoltà di Ingegneria

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI




LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



TRACCE SU MURATURA PER IMPIANTI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



TRACCE SU MURATURA PER IMPIANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



TRACCE SU MURATURA PER IMPIANTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



TRACCE SU MURATURA PER IMPIANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TERMICI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI – PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



IMPIANTI IDRICO-SANITARI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE  
ATMOSFERICHE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



REALIZZAZIONE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE  
ATMOSFERICHE



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CORPI ILLUMINANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



CORPI ILLUMINANTI





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



INFISSI E CORPI ILLUMINANTI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



INFISSI E CORPI ILLUMINANTI



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO CON  
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL' EX  
PALAZZO DEL FASCIO IN ASSISI - PERUGIA



OPERE VARIE DI RESTAURO E RIFINITURA