



# **S. MARIA DELLA NEVE AL COLOSSEO PROGETTO PRELIMINARE**

## **ELABORATI GRAFICI**



**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO  
 DI SANTA MARIA DELLA NEVE AL COLOSSEO A ROMA**



**PROGETTO PRELIMINARE**



**PROGETTO DEFINITIVO**



**PROGETTO ESECUTIVO**



**LABORATORIO DI RESTAURO III**  
 A.A. 2005/2006 PROF.: D.CARLEA  
 STUDENTI : M. CONTI, F. MORETTI, R. PELLEGRINI



## **PROGETTO PRELIMINARE - ELABORATI GRAFICI**

### **ANALISI DEI MATERIALI E DEL DEGRADO, QUADRI FESSURATIVI**

**TAV . 1 – Inquadramento territoriale**

**TAV . 2 – Sviluppo storico - urbanistico**

**TAV . 3 – Rilievo metrico (piante)**

**TAV . 4 – Rilievo metrico (prospetti)**

**TAV . 5 – Rilievo metrico (sezioni)**



## **PROGETTO DEFINITIVO - ELABORATI GRAFICI**

### **ANALISI DEI MATERIALI E DEL DEGRADO, QUADRI FESSURATIVI**

**TAV . 6 – Analisi dei materiali (prospetti, sezioni)**

**TAV . 7 – Stati di alterazione e degrado, quadro fessurativo (prospetti)**

**TAV . 8 – Stati di alterazione e degrado, quadro fessurativo (sezioni)**



LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO  
 DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE AL COLOSSEO  
 ERODIMENTO DELL'INTERIORE  
 INGEGNERIA ZENONIALE  
 MODULO DI CONTI MORETTI IN PELLEGRINI  
 SCALE 1 : 2000

TAV.1



ALZATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE, Facciata Principale (Veduta Accanto alle Colonne S. CAPTANZI, Sono state rievocate le forme del Colonnato, l'ordine dorico, il portico colonnato, il S. GIULIANO PARTI, a D. di analogare con il stile del Colonnato per il resto della Chiesa, in stile neoclassico e stile del 1800).




CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE, AL COLOSSEO, Veduta per Via del Colosseo e Via del Colonnato.



DIREZIONE DI SCORRIMENTO DELLE AGGIE PIANI  
 SCALE 1 : 1000



AGGREGAZIONE DELLA CHIESA NEL CONTINUITO ORGANIZZAZIONALE, SUL LATO DI VIA DEL COLOSSEO, PELLEGRINI IN PELLEGRINI, VEDUTA DELLA FACCIATA PRINCIPALE CON SUOI AGGREGATI NEL LATO OVEST.



PLANIMETRIA GENERALE  
 SCALE 1 : 2000



AGGREGAZIONE DELLA CHIESA NEL CONTINUITO ORGANIZZAZIONALE, SPETTACOLARE A MEDIOGGIORNO DAL LATO DI VIA DELLE COLONNE ACCANTO DEL COLONNATO, VILLA ARCONI IN PELLEGRINI CON I RESTI DI RESTAURI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA CHIESA.



AGGREGAZIONE DELLA CHIESA NEL CONTINUITO ORGANIZZAZIONALE, DAL LATO DELLA FACCIATA, COLONNATO PROSPETTIVE LA CHIESA, VEDUTA PRINCIPALE DI VILLA ARCONI CON LA FACCIATA PRINCIPALE DI PELLEGRINI CON I RESTI DI VIA DEL COLOSSEO.





**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STATICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL COLLEGGIO DAL SEICENTO PRELIMINARE**  
DIPARTIMENTO DI STRUTTURE E INGEGNERIA CIVILE  
DALLA MEDIOVA AL XX SECOLO

**LAVORANDO DI RESTAURO IN A.A. 2005-2006**  
PROF. D. CARLEA

STUDENTI IN CONTO FURBETTI E PELLEGRINI

**TAV.2**




DATA	SOURCE BIBLIOGRAFICA	NOTE STORICHE
1500	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1580-1600	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1600	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1650	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1700	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1750	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1800	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1850	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1900	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
1950	Carta di Roma	San Pietro al Collegio
2000	Carta di Roma	San Pietro al Collegio





LAVORO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL COLLEGGIO  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 ANGELO MATTI  
 SCALA 1:100


**TAV.3**




PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PRIMO E SECONDO PIANO



PIANTA PIANO POGGIO



PIANTA COPERTURA





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE DELLA CURIA (ex VIA) SUL COLLOSSEO  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 ANGELO AMERICO  
 SCALA 1:100

LAVORI DI RESTAURO IN  
 A.A. 2005-2006  
 PROF. D. CANELA  
 STUDENTI GIULIO FACCHETTI E VALERIA

**TAV.4**








# PROGETTO PRELIMINARE TAV. 5


Facoltà di Ingegneria

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO AL COLOSSEO  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 ARCH. P. DIAMANTOPOULOS  
 SCALA 1:100

TAV.5




SEZIONE A-A'



SEZIONE B-B'



SEZIONE C-C'



SEZIONE D-D'





LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE DELLA CHIESA DI VIA DEL COLOSSEO  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 STATO DI ALTERNANZA E DEGRADO  
 QUADRO FOTOGRAFICO  
 SCALA 1:100

LAVORATORIO DI RESTAURO II  
 A.A. 2005-2006  
 PROF. D. CANELA  
 STUDENTI: CONTI, FIORETTI, VILLEGORRA

**TAV.7**

INTERVENTO/INIZIATIVA	FORNIMENTI E COLORAZIONE	INTRODUZIONE STRUTTURALE
	3.01 Ripristino murario	3.01 Ripristino murario
	3.02 Ripristino murario	3.02 Ripristino murario
	3.03 Ripristino murario	3.03 Ripristino murario
	3.04 Ripristino murario	3.04 Ripristino murario
	3.05 Ripristino murario	3.05 Ripristino murario
	3.06 Ripristino murario	3.06 Ripristino murario
	3.07 Ripristino murario	3.07 Ripristino murario
	3.08 Ripristino murario	3.08 Ripristino murario
	3.09 Ripristino murario	3.09 Ripristino murario
	3.10 Ripristino murario	3.10 Ripristino murario
	3.11 Ripristino murario	3.11 Ripristino murario
	3.12 Ripristino murario	3.12 Ripristino murario
	3.13 Ripristino murario	3.13 Ripristino murario
	3.14 Ripristino murario	3.14 Ripristino murario
	3.15 Ripristino murario	3.15 Ripristino murario
	3.16 Ripristino murario	3.16 Ripristino murario
	3.17 Ripristino murario	3.17 Ripristino murario
	3.18 Ripristino murario	3.18 Ripristino murario
	3.19 Ripristino murario	3.19 Ripristino murario
	3.20 Ripristino murario	3.20 Ripristino murario




PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA DEL COLOSSEO



PROSPETTO RETTORIA SU VIA DEL COLOSSEO

INTERVENTO/INIZIATIVA	TRACCE E DIMENSIONI	DEFINIZIONE STRUTTURALE
	1.01 Tracce murarie	1.01 Tracce murarie
	1.02 Tracce murarie	1.02 Tracce murarie
	1.03 Tracce murarie	1.03 Tracce murarie
	1.04 Tracce murarie	1.04 Tracce murarie



PROSPETTO SU VIA DEL CARDELO



F.1. Prospetto Principale particolare del primo livello: lavoro di consolidamento murario.



F.2. Prospetto Principale dettaglio del traliccio: ripristino della struttura muraria con la tecnica del intonaco.



F.3. Prospetto della Portina particolare della facciata: ripristino della struttura muraria con la tecnica del intonaco.



F.4. Particolare del prospetto della Portina del primo livello: lavoro di consolidamento murario con la tecnica del intonaco.



LAVORO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURALE DELLA CHIESA (VIA CALABRITTO) AL COLLEGIO  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 QUADRO FISSATIVO  
 SCALA 1 : 100

LAVORO DI RESTAURO IN  
 A.A. 2005-2006  
 PROF. D. CANALE  
 STUDENTI: GENTILE FACCHETTI E VILLEGORNI

**TAV.8**

INTERVENTO/ANALISI	FATTIBILITÀ E DIAGNOSI	INDICAZIONI STRUTTURALI
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.
	CRACK	Verificare la presenza di una eventuale causa di rottura e, in caso di rottura, intervenire con un adeguato consolidamento.

